




DIMENSIONI



ACCESSORI



LARK 111

PRODOTTO

Nome	ORBITAL 2 LARK111 N
Articolo	A0101201N
Colore	Nero Opaco
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LARK 111 EXCL
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Potenza	Max 2 X 12 W
Ore di vita del LED	L90B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim / DALI / Push / Taglio di fase
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	162 x 302 mm
Angolo di oscillazione	X35° Y35°
Peso	1600 g
Peso compresso l'imballaggio	1777,4 g
Dimensioni dell'imballaggio	330 x 190 x 120 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio



L'illuminazione cardan essenziale per lampade da 111mm. Combinata con la nostra lampada Lark-111, per ottenere un LED di massima qualità e dall'estetica imponente.



Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER

reddot design award
winner 2014

Lark-111						P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
PHASE CUT *	A25	☉	-10-10-	W	N	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm	828Lm	92%
	A25	☉	-10-11-	W	N	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm	865Lm	92%
	A25	☉	-10-12-	W	N	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm	874Lm	92%
	A25	☉	-10-20-	W	N	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm	774Lm	86%
	A25	☉	-10-21-	W	N	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm	808Lm	86%
	A25	☉	-10-22-	W	N	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm	817Lm	86%
	A25	☉	-20-10-	W	N	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25	☉	-20-11-	W	N	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25	☉	-20-12-	W	N	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25	☉	-20-20-	W	N	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
PHASE CUT *	A25	☉	-20-21-	W	N	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25	☉	-20-22-	W	N	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
	A25	☉	-21-10-	W	N	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25	☉	-21-11-	W	N	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
DALI I PUSH *	A25	☉	-21-12-	W	N	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25	☉	-21-20-	W	N	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25	☉	-21-21-	W	N	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25	☉	-21-22-	W	N	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%

220
240V~

CRI>90

L80B10
> 60.000h

FAST I CONNEC




☉ OPTIONS


2	Lark-111
3	Lark-111 Honeycomb**

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** Honeycomb affects lighting parameters

Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER



COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL

» PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

